



Авария Ми-8 Якутского УГА в районе пос. площадки Пологий

Тип происшествия: авария

Дата: 06 августа 1985 г.

Время: 13:25

Страна: СССР

Место происшествия: Якутская АССР, Усть-Янский АССР, п.п. Пологий

Тип ВС: Ми-8

Регистрация ВС: СССР-24650

Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)

Подразделение: Якутское УГА, Батагайский ОАО

Описание

Экипаж Депутатской ОАЭ Батагайского ОАО выполнял транспортно-связной полет с пассажиром и грузом массой 2000 кг на борту. Вылет из а/п Депутатский произведен в 12:50.

При заходе на посадку на площадку, расположенную в горной местности, КВС вывел вертолет из четвертого разворота на удалении 420 м от площадки и высоте 100 м.

При сложной ветровой обстановке (неустойчивый по скорости и направлению ветер) КВС не оценил условий выполнения посадки в конкретной обстановке и продолжал заход на пониженном режиме работы двигателей, не приняв решения об уходе на 2-й круг. Над подветренным склоном возвышенности возникло «подсасывание» вертолета. Это привело к внезапному для экипажа росту вертикальной скорости снижения в непосредственной близости от площадки и просадке вертолета. Экипаж своевременно мощность двигателей не увеличил. Вертолет приземлился на крутой склон площадки, ударился о склон лопастями НВ, свалился к подножью склона и потерпел аварию. Вертолет разрушился, экипаж и пассажир получили травмы.

Сведения о пострадавших

	На борту	Погибло
Экипаж	3	0
Пассажиры	1	0
На земле		0
Всего погибших		0

Подробности происшествия

Категория происшествия	авария
Фаза полета	заход на посадку
Установленные причины АП	ошибка экипажа
Организация, расследовавшая АП	
Отчет о расследовании	

Сведения о воздушном судне

Тип ВС	Ми-8
Регистрационный номер (id) ВС	СССР-24650
Государство регистрации ВС	СССР
Дата выпуска ВС	13.05.1981
Заводской номер ВС	9815710
Наработка ВС (часы)	
Наработка ВС (циклы)	
Силовая установка	

Сведения о рейсе

Номер рейса	
Категория рейса	Транспортный
Авиакомпания	Аэрофлот (СССР)
Подразделение	Якутское УГА, Батагайский ОАО
Государство регистрации авиакомпании	СССР
Пункт вылета	Аэропорт неизвестен
Пункт назначения	Аэропорт неизвестен
Начальный пункт маршрута	Аэропорт неизвестен
Конечный пункт маршрута	Аэропорт неизвестен

Подробные сведения

Выводы комиссии, расследовавшей АП

Причиной аварии вертолета явилась неудовлетворительная профессиональная подготовка командира вертолета, явившаяся следствием низкого уровня организации летной и методической работы в Депутатской ОАЭ.

Дополнение

Сведения об экипаже

Не приводятся. Фамилии участников событий в тексте изменены.

Примечание airdisaster.ru

Источники информации

Происшествия в военной авиации

Карта сайта

©2006-2025, Дмитрий Ерцов, Александр Фетисов. Дизайн логотипа - Кристина Брусова.
Перепечатка информации в средствах СМИ и на других интернет-ресурсах допускается только с письменного разрешения администрации.

